

**TRIX ODREZOVAČ S TANINEM**

číslo verze: 4.1

datum revize: 29.01.2021

Tento technický list je pouze doporučení a platí jen jako nezávazný pokyn. Aplikace uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti.

**POPIS VÝROBKU:**

**TRIX ODREZOVAČ S TANINEM** je přípravek na odstranění běžné rzi ze všech korodujících materiálů. Přeměňuje oxidy železa (rez) na fosforečnany, které lze snadno odstranit oplachem nebo setřením. Plocha je pak připravena pro další úpravy a použití. Vhodné použít na železné ploty, zařízení, stroje a různé kovové součástky atd. Po aplikaci vytváří klasické modrofialové zbarvení ošetřované plochy.

**POUŽITÍ:**

**TRIX ODREZOVAČ S TANINEM** před použitím protřepete! Plocha určená k odrezání se nejprve mechanicky (např. kartáčem) zbaví od nečistot. Odrezovač naneste štětcem nebo nastříkáním na ošetřovanou plochu nebo předměty určené k odrezání ponořte do roztoku. U více zkorodovaných částí postup několikrát opakujte. Urychlíte tím odstranění nežádoucí rzi. Nechte působit do zaschnutí. Poté setřete vzniklý prášek a povrch můžete dále upravovat například nátěrem.

**TECHNICKÁ DATA:**

skupenství	kapalné
pH (20 °C)	1-1,5
bod vzplanutí	50 °C
hořlavost	hořlavá kapalina a páry
barva	hnědá
UFI	A1K0-30FU-400C-RENT

**NEBEZPEČÍ****UPOZORNĚNÍ:**

**Standardní věty nebezpečnosti:** H226-Hořlavá kapalina a páry. H314-Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
**Pokyny pro bezpečné zacházení:** P102-Uchovávejte mimo dosah dětí. P233-Uchovávejte obal těsně uzavřený. P260-Nevdechujte páry. P280-Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331+311-**PŘI POŽITÍ:** Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INF. STŘEDISKO nebo lékaře. P303+P361+P353-**PŘI STYKU S KŮŽÍ** (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338: **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310-Okamžitě volejte lékaře. P405-Skladujte uzamčené. P501-Odstraňte obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

**LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ:**

Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného v bezpečnostním listu.

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě +5 °C - +30 °C. Nevystavujte slunci.

5 l, 1000 l IBC, jiný druh kanystru/lahve, balení nebo obalu výměnou na domluvě. Objednací číslo: 210.