

TRIX GELOVÝ PODPALOVAČ

číslo verze: 4.1

datum revize: 29.01.2021

Tento technický list je pouze doporučení a platí jen jako nezávazný pokyn. Aplikace uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti.

POPIS VÝROBKU:

TRIX GELOVÝ PODPALOVAČ je určen k podpalování pevných hořlavých materiálů jako je dřevěné uhlí, uhlí, dřevo nebo brikety. Gel zaručuje ještě snadnější a bezpečnější podpalování. Nestéká z místa podpalu. Je také velice vhodný pro přípravu fondue a roztápění grilovacích briket či dřevěného uhlí.

POUŽITÍ:

TRIX GELOVÝ PODPALOVAČ naneste v malém množství na několik míst a zapalte.

TECHNICKÁ DATA:

skupenství	kapalné
pH	6-8 (neředěno)
bod vzplanutí	28 °C
zápach	alkoholový
barva	bílá
UFI	GS01-20WC-400J-K1W4

NEBEZPEČÍ**UPOZORNĚNÍ:**

Standardní věty nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P102-Uchovávejte mimo dosah dětí. P210-Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261-Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280-Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353-**PŘI STYKU S KŮŽÍ** (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P403+P233-Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501-Odstraňte obal podle místních/regiónálních/státních/mezinárodních předpisů.

LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ:

Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného v bezpečnostním listu.

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě +5 °C - +25 °C. Nevystavujte slunci.

350 ml, 500 ml lahev. Jiný druh kanystru/lahve, balení nebo obalu výměnou na domluvě. Objednací číslo: 370.